




Wohn- und Geschäftshaus Werderstraße 73



- 1 Straßenfassade vor der Sanierung
- 2 Straßenfassade nach der Sanierung
- 3 Blick in den Garten kurz nach Fertigstellung mit vorhandener Bepflanzung
- 4 Hofgebäude mit geöffneten Fenstertüren, seitlich die "Container"
- 5 Hofgebäude mit geschlossenen Fenstertüren
- 6 Blick vom Kochbereich in den Innenhof mit geöffneten Fenstern
- 7 Blick vom Wohnbereich in den Innenhof
- 8 Neue Stahltrappe im Durchgang
- 9 Kamin als Raumteiler
- 10 Treppenaufgang zum Büro

